







3.



3. Gently place the cooler (1) onto the CPU. Make sure the arrow indicating airflow is directed toward the chassis rear I/O..
3. Installer avec précautions le système de refroidissement (1) sur le CPU. Assurez-vous que la flèche indiquant le flot d'air soit dirigée vers l'arrière du châssis.
3. Platzieren Sie den Kühlkörper (1) vorsichtig auf dem Prozessor. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil, der den Luftstrom anzeigt, in Richtung Gehäuserückseite zeigt.
3. クーラー (1) を慎重に CPU に載せます。エアフローを示す矢印がバックパネル I/O の方向を向くように載せます。
3. 쿨러 (1) 을 CPU 위에 조심스럽게 놓으십시오. 공기 흐름을 표시하는 화살표가 케이스 후면부의 I/O 부분을 향하도록 하십시오.
3. 小心地將散熱器 (1) 放置於CPU上並確保散熱器上箭頭指向機構後I/O方向。
3. 小心地將散熱器 (1) 放置於CPU上并確保散熱器上箭頭指向机构后I/O方向。
3. Установите кулер (1) на процессор. Убедитесь, что стрелка, показывающая направление воздушного потока показывает в сторону задней стороны корпуса.
3. Coloque suavemente el refrigerador (1) sobre la CPU. Asegúrese de que la flecha que indica el flujo de aire se dirige hacia la parte posterior del chasis.
3. Coloque cuidadosamente o dissipador de calor (1) sobre a CPU. Certifique-se de que a seta que indica a direção de circulação do ar está virada para as portas de entrada/saída existentes na parte de trás do chassis.
3. Delikatnie załóż cooler (1) na procesor. Upewnij się, że strzałka oznaczająca przepływ powietrza jest skierowana w kierunku tylnego panela We/Wy obudowy.
3. Collocare delicatamente il dissipatore (1) sulla CPU. Assicursi che il flusso d' aria indicato dalle frecce sia diretto verso il retro del telaio I/O.
3. Plaats de koeler (1) in het midden van de CPU. Verbind de AMD-clip (2) met het middelste oog van het frame.
3. Soğutucuyu (1) CPU'ya hafifçe yerleştirin. Hava akışını gösteren okun kasa arkası giriş / çıkışına doğru yöneldiğinden emin olun.

#### 1. AMD Platform



1. Apply the thermal grease (6) onto the surface of the CPU.

1. Appliquez une fine couche de pâte thermique (6) sur la surface du CPU.

1. Geben Sie etwas Wärmeleitpaste (6) auf die Prozessoroberfläche.

1. CPUにサーマルグリース(6)を塗布してください。

1. 씨알 그리스 (6) 를 CPU 표면에 발라 주십시오.

1. 將適量的散熱膏 (6) 塗在已安裝的CPU表面。

1. 将适量的散热膏 (6) 涂在已安装的CPU表面。

1. Нанесите термопасту (6) на поверхность процессора.

1. Aplique grasa térmica (6) sobre la superficie de la CPU.

1. CPU yüzeyine thermal grease (6) sürün.


1. Aplique o óleo termal (6) na superfície do CPU.

1. Nałóż pastę przewodzącą (6) na powierzchnię procesora.

1. Breng de koelpasta (6) aan op het oppervlak van de CPU.

1. Applicare la pasta termica (6) sulla superficie della CPU.

4.



4. Turn the lever to arrow direction.

4. Pivotez le levier dans le sens de la flèche.

4. Drehen Sie den Hebel in Pfeilrichtung.

4. レバーを矢印の方向に回転させます。

4. 레버를 화살표 방향으로 당기십시오.

4. 按箭頭所示的方向轉動拉杆。

4. 按箭头所示的方向转动拉杆。

4. Kolu ok yönünde çevirin.

4. Нажмите рычаг в направлении стрелки.

4. Draai de hendel in de richting van de pijl.


4. Vire a alavanca na direção das setas.

4. Przekręć dźwignię w kierunku strzałki.

4. Gire la palanca en la dirección de la flecha.

4. Girare la leva in direzione della freccia.

4.



4. Tighten the screws in a diagonal sequence until everything is firmly in place.

4. Serrez les vis dans une séquence diagonale jusqu'à ce que le tout soit bien sécurisé à la carte mère.

4. Ziehen Sie die Scharuben in diagonaler Reihenfolge an, bis alles fest sitzt.

4. ネジは対角線上に締めてください。

4. 단단히 고정될 때까지 대각선 방향으로 나사를 조여주십시오.

4. 以對角線方向向下擰緊，直到支撐機構完全固定。

4. 以对角线方向向下拧紧，直到支撑机构完全固定

4. Затяните винты в диагональной последовательности.

4. Apriete los tornillos en posición diagonal hasta que asegurar todo en su lugar.

4. Herşey tam olarak yerine oturuncaya kadar vidaları çapraz sırayla sıkıştırın.


4. Aperte os parafusos numa sequência diagonal até que tudo esteja firmemente fixo.

4. Dokręć śruby po przekątnej, aż do całkowitego zamocowania.

4. Maak de schroeven in diagonale volgorde vast tot alles stevig op zijn plaats zit.

4. Stringere le viti, in sequenza diagonale, sino a quando tutto è fissato in posizione.

2.



2. Gently place the cooler (1) onto the CPU. Make sure the arrow indicating airflow is directed toward the chassis rear I/O..

2. Installer avec précautions le système de refroidissement (1) sur le CPU. Assurez-vous que la flèche indiquant le flot d'air soit dirigée vers l'arrière du châssis.

2. Platzieren Sie den Kühlkörper (1) vorsichtig auf dem Prozessor. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil, der den Luftstrom anzeigt, in Richtung Gehäuserückseite zeigt.

2. クーラー (1) を慎重に CPU に載せます。エアフローを示す矢印がバックパネル I/O の方向を向くように載せます。

2. 쿨러 (1) 을 CPU 위에 조심스럽게 놓으십시오. 공기 흐름을 표시하는 화살표가 케이스 후면부의 I/O 부분을 향하도록 하십시오.

2. 小心地將散熱器 (1) 放置於CPU上並確保散熱器上箭頭指向機構後I/O方向。

2. 小心地將散熱器 (1) 放置於CPU上并確保散熱器上箭頭指向机构后I/O方向。

2. Установите кулер (1) на процессор. Убедитесь, что стрелка, показывающая направление воздушного потока показывает в сторону задней стороны корпуса.

2. Coloque suavemente el refrigerador (1) sobre la CPU. Asegúrese de que la flecha que indica el flujo de aire se dirige hacia la parte posterior del chasis.

2. Coloque cuidadosamente o dissipador de calor (1) sobre a CPU. Certifique-se de que a seta que indica a direção de circulação do ar está virada para as portas de entrada/saída existentes na parte de trás do chassis.


2. Delikatnie załóż cooler (1) na procesor. Upewnij się, że strzałka oznaczająca przepływ powietrza jest skierowana w kierunku tylnego panela We/Wy obudowy.

2. Collocare delicatamente il dissipatore (1) sulla CPU. Assicursi che il flusso d' aria indicato dalle frecce sia diretto verso il retro del telaio I/O.

2. Plaats de koeler (1) in het midden van de CPU. Verbind de AMD-clip (2) met het middelste oog van het frame.

2. Soğutucuyu (1) CPU'ya hafifçe yerleştirin. Hava akışını gösteren okun kasa arkası giriş / çıkışına doğru yöneldiğinden emin olun.

5.



5. Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

5. Connectez le câble du ventilateur au connecteur d'alimentation de la carte mère marqué CPU\_Fan.

5. Verbinden Sie das Lüfterkabel mit dem Prozessorlüfteranschluss auf dem Motherboard.

5. ファンケーブルをマザーボードのCPUファンコネクタに接続します。

5. 팬 케이블을 마더보드의 CPU 팬 커넥터에 연결해 주십시오.

5. 將CPU風扇的連接線接頭插入主機板上的CPU風扇接針。

5. 將CPU風扇的連接線接头插入主板上的CPU風扇接針。

5. Подключите кабель куллера к разъему на материнской плате.

5. Conecte el cable del ventilador al conector de ventilador de CPU de la placa base.

5. Fan kablosunu anakarttaki CPU fan konektörüne bağlayın.


5. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU na placa-mãe.

5. Podłącz kabel wentylatora do złącza procesora na płycie głównej.

5. Sluit de ventilatorkabel aan op de CPU-ventilatoraansluiting op het moederbord.

5. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla scheda madre.

5.



5. Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

5. Connectez le câble du ventilateur au connecteur d'alimentation de la carte mère marqué CPU\_Fan.

5. Verbinden Sie das Lüfterkabel mit dem Prozessorlüfteranschluss auf dem Motherboard.

5. ファンケーブルをマザーボードのCPUファンコネクタに接続します。

5. 팬 케이블을 마더보드의 CPU 팬 커넥터에 연결해 주십시오.

5. 將CPU風扇的連接線接頭插入主機板上的CPU風扇接針。

5. 將CPU風扇的連接線接头插入主板上的CPU風扇接針。

5. Подключите кабель куллера к разъему на материнской плате.

5. Conecte el cable del ventilador al conector de ventilador de CPU de la placa base.

5. Fan kablosunu anakarttaki CPU fan konektörüne bağlayın.


5. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU na placa-mãe.

5. Podłącz kabel wentylatora do złącza procesora na płycie głównej.

5. Sluit de ventilatorkabel aan op de CPU-ventilatoraansluiting op het moederbord.

5. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla scheda madre.

3.



3. Place the cooler (1) on the center of the CPU. Connect the AMD clip (2) with the center lug of the retention frame.

3. Placez le système de refroidissement (1) au centre du CPU. Attachez le clip AMD (2) sur l'encoche située au centre du support du système de refroidissement.

3. Platzieren Sie den Kühlkörper (1) in der Mitte des Prozessors. Verbinden Sie den AMD-Clip (2) mit der Mittleren Lasche des Befestigungsrahmens.

3. CPUの中央にクーラー (1) を載せ、AMD クリップ (2) を固定フレームのつまみに連結し固定します。

3. 쿨러 (1) 이 CPU의 중앙에 오도록 하십시오. 고정 프레임의 중앙 걸이를 이용해 AMD 클립 (2) 과 연결하십시오.

3. 安裝散熱器 (1) 於CPU中心點，並將AMD扣具穿過支承底座對準抓鉤。

3. 安裝散熱器 (1) 于CPU中心点,并将AMD扣具穿过支承底座对准抓钩。

3. Установите кулер (1) по центру процессора. Соедините AMD клипсы (2) с центральным выступом крепежа.

3. Coloque el refrigerador (1) en el centro de la CPU. Conecte la pinza AMD (2) a la pestaña central del soporte de retención.

3. Coloque o dissipador de calor (1) na parte central da CPU. Ligue o fecho AMD (2) à parte central da placa de retenção.

3. Ustaw cooler (1) na środku procesora. Podłącz zatrzask (2) AMD z centralnym zaczepem konstrukcji podtrzymującej.

3. Porre il dissipatore (1) al centro della CPU. Collegare la clip AMD (2) con il gancio centrale del modulo di ritenzione.

3. Plaats de koeler (1) in het midden van de CPU. Verbind de AMD-clip (2) met het middelste oog van het frame.

3. Soğutucuyu (1) CPU'nun ortasına yerleştirin. AMD klipsini (2) tutma çerçevesinin orta çıkıntısıyla bağlayın.